


SYH5/CX-D-35(01)



171512344212



# 樓 測 樓

樓測樓

樓測樓

樓測樓

樓測樓

樓測樓




山东三益环境测试分析有限公司

检测报告

样品名称	有组织废气	检测类别	委托检测
委托单位名称	青岛振兴新材料科技有限公司		
委托日期	2022.08.18	检测日期	2022.08.18
报告日期	2022.08.19	报告编号	SYHJ/CX—D—35—02—2022—0867—9

检测项目	检测标准	检测结果	判定
二氧化硫	GB 16171-2012	0.000	合格
氮氧化物	GB 16171-2012	0.000	合格
颗粒物	GB 16171-2012	0.000	合格
氨	GB 16171-2012	0.000	合格
硫化氢	GB 16171-2012	0.000	合格



山东三益环境测试分析有限公司

# 检测报告

有组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	DA003 备用有机废气处理排放口	废气流量(Nm <sup>3</sup> /h)	2869	2709	2628
		VOCs(以非甲烷总烃计)			
		实测浓度(mg/m <sup>3</sup> )			

用	A1104F12	SP-6890	气相色谱仪
空袋	A2111Y220	SP-6890	体式四气流量温度湿度
	B2112X41	/	真空采样箱