


11512344112

11512344112



檢 測 報 告

第 三 號 檢 驗 單 第 2022 年 第 001 號

抽樣地點: 廣州海珠區

委託單位: 廣東順興新新平南有限公司

抽樣類別: 委託檢測

報告日期: 2022 年 06 月 29 日



SYHJ/CX—D—35（02）

采样地点地址：山东省枣庄市薛城区邹坞镇孔庄村

联系人

韩赫佳

13953121111

13953121111

单位

三益检测

采样人员

张世强、王明辉

样品状态

检测合格

送检合格

样品名称

GB18881

检测日期

2022.06.27

备注

检测项目

检测

检测结果

合格

检测标准

合格

检测报告


合格

检测方法

合格

检测结果合格，不作判定

检测单位



三益检测

山东三益环境测试分析有限公司

检测报告

有组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
		废气流量 (m³/h)			

检测日期	检测地点	检测项目	检测结果
2022-08-10	废气排放口	颗粒物	0.15
2022-08-10	废气排放口	二氧化硫	0.05
2022-08-10	废气排放口	氮氧化物	0.10
2022-08-10	废气排放口	氨气	0.02
2022-08-10	废气排放口	硫化氢	0.01
2022-08-10	废气排放口	非甲烷总烃	0.05

检测日期	检测地点	检测项目	检测结果
2022-08-10	废气排放口	颗粒物	0.15
2022-08-10	废气排放口	二氧化硫	0.05
2022-08-10	废气排放口	氮氧化物	0.10
2022-08-10	废气排放口	氨气	0.02
2022-08-10	废气排放口	硫化氢	0.01
2022-08-10	废气排放口	非甲烷总烃	0.05

检测单位：山东三益环境测试分析有限公司